



Fällung aufgrund Erweiterung Unterführung

Erhalt aufgrund Rückbau Brücke schwierig

Erhalt wird vom Grünflächenamt geprüft

Erhalt und Verpflanzung wird vom Grünflächenamt geprüft

Erhalt aufgrund von Leitungen und Tunnel kaum realisierbar

Verpflanzung durch Betriebshof

Artenschutz

**Machbarkeitsstudie
Bauvorhaben Blaubeurer Tor
- Vorhandener Baumbestand -**

- Einstufung nach Gefährdung durch Baumaßnahme**
- gering, nahe Baufeld
 - ▲ hoch, Rückbau alte Trasse
 - hoch, Trassenverlauf neu
 - hoch, im Baufeld
 - voraussichtlich keine

- Statisch wirksamer Wurzelbereich mit Vitalität**
- 1-vital
 - 2-geschwächt
 - 3-sehr geschwächt
 - 4-abgängig

— Ergänzende Kommentare

■ Neue Trasse Variante 3a

